



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„BISTRIȚA” AL JUDEȚULUI BISTRIȚA - NĂSĂUD

Exemplar nr. 1

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA - NĂSĂUD

h61/02.08.2010
420080
2010

Către,

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
BISTRIȚA - NĂSĂUD

În atenția domnului Inspector General!

Potrivit prevederilor art. 1 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 1739/2006, clădirile sau spațiile amenajate în clădiri având destinația pentru învățământ, supravegherea, îngrijirea sau cazarea / adăpostirea copiilor preșcolari, elevi, studenți, indiferent de aria construită se avizează și/sau autorizează privind securitatea la incendiu.


Conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, începerea lucrărilor de execuție la construcții noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinației celor existente se face numai după obținerea avizului sau a autorizației de securitate la incendiu, după caz.

Alăturat vă înaintăm o situație a spațiilor din județul Bistrița – Năsăud unde se desfășoară activități de învățământ sub îndrumarea instituției dumneavoastră, construcții noi sau reabilitări a celor existente la care s-au demarat sau finalizat lucrările fără a fi obținut avizul sau autorizația de securitate la incendiu.

Cu deosebită stimă,

INSPECTOR ȘEF

maior


dr. ing. Florea Constantin

M. Keteșanu
Luată în calcul
cu privire la
siguranța cu caracter
de învățământ
într-un spațiu
de învățământ
într-un spațiu
de învățământ
într-un spațiu
de învățământ

ANEXĂ,
cu școlile din județ care se supun avizării /autorizării
privind securitatea la incendiu și care nu dețin aceste acte

NR. CRT.	DENUMIRE LOCALITATE	Investiție - Act lipsă
1	BECLEAN	- Școala generală „Grigore Silași” – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
2	BISTRIȚA	- Școala generală „Avram Iancu” – clădire în curs de reabilitare, fără aviz de securitate la incendiu; - Școala generală nr. 1 - clădire în curs de reabilitare, fără aviz de securitate la incendiu; - Colegiul Tehnic INFOEL – clădire în curs de reabilitare, fără aviz de securitate la incendiu; - Grup Școlar Forestier – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu; - Grădinița cu program prelungit nr. 6 - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
3	BISTRIȚA BÂRGĂULUI	- Școala generală Bistrița Bârgăului - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
4	BRANIȘTEA	- Școala generală Cireșoia - clădire în curs de extindere, fără aviz de securitate la incendiu;
5	BUDACU DE JOS	- Școala generală Budacu de Jos – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Grădinița din Budacu de Jos – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
6	BUDEȘTI	- Școala generală Budești - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
7	CĂIANU MIC	- Școala generală Dobric - clădire în curs de extindere, fără aviz de securitate la incendiu.
8	CICEU MIHĂIEȘTI	- Școala generală Ciceu Mihăiești - clădire în curs de reabilitare, fără aviz de securitate la incendiu.
9	DUMITRA	- Școala generală Dumitra - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Școala generală Târpiu - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
10	DUMITRIȚA	- Școala generală Budacu de Sus - clădire în curs de extindere, fără aviz de securitate la incendiu. - Grădinița din Budacu de Sus - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
11	FELDRU	- Școala generală Feldru - clădire în curs de extindere, fără aviz de securitate la incendiu.
12	ILVA MICĂ	- Școala generală nr. 1 - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
13	LECHINȚA	- Școala generală Țigău – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
14	LIVEZILE	- Școala generală Livezile – clădire în curs de reabilitare, fără aviz de securitate la incendiu; - Școala generală Dumbrava – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Grădinița Livezile – construcție nouă, fără autorizație de securitate la incendiu.
15	LUNCA ILVEI	- Școala generală nr. 1 – clădire în curs de reabilitare, fără aviz de securitate la incendiu.

16	MAIERU	<ul style="list-style-type: none"> - Școala de arte și meserii Maieru – clădire în curs de reabilitare și extindere, fără aviz de securitate la incendiu; - Grădinița cu program normal Maieru – clădire nouă, finalizată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Grădinița cu program normal Anieș – clădire nouă, finalizată, fără autorizație de securitate la incendiu.
17	MICEȘTII DE CÎMPIE	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Miceștii de Câmpie – clădire în curs de reabilitare și extindere, fără aviz de securitate la incendiu;
18	MILAȘ	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Milaș – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
19	NĂSĂUD	<ul style="list-style-type: none"> - Școala de aplicație a Colegiului George Coșbuc – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Grup școlar Silvic – clădire în curs de reabilitare, fără aviz de securitate la incendiu.
20	NIMIGEA	<ul style="list-style-type: none"> - Școală generală Mititei – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Școala generală Nimigea – clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
21	PETRU RAREȘ	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Reteag – reparații capitale - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Școala generală Reteag – corp A+B - clădire în curs de reabilitare, fără aviz de securitate la incendiu.
22	REBRIȘOARA	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Podirei – clădire nouă fără autorizație
23	RODNA	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Rodna - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
24	ROMULI	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Romuli - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Grădinița Romuli – clădire nouă fără autorizație de securitate la incendiu.
25	RUNCU SALVEI	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Runcu Salvei - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
26	SALVA	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală clasele V-VIII - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
27	SPERMEZEU	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Spermezeu – clădire reabilitată, fără autorizație
28	ȘIEU	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală clasele I-IV - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.
29	ȘINTEREAG	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Șintereag - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Școala generală Cociu – construcție nouă, fără autorizație de securitate la incendiu.
30	TIHA BÂRGĂULUI	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Tureac - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu. - Grădinița Mureșenii Bîrgăului – construcție nouă fără autorizație de securitate la incendiu.
31	URIU	<ul style="list-style-type: none"> - Școala generală Uriu - clădire reabilitată, fără autorizație de securitate la incendiu.